

ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ของระบบบำบัดน้ำเสียที่ 3 (เชิงดอย) ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2567

เดือน ปี	pH 5.0-9.0	BOD ไม่เกิน 20 mg/l	Suspended Solids ไม่เกิน 30 mg/l	Fat, Oil ไม่เกิน 20 mg/l	TKN ไม่เกิน 35 mg/l	Settleable Solids ไม่เกิน 0.5 mg/l	TDS ไม่เกิน 500 mg/l	Sulfide ไม่เกิน 1.0 mg/l	Color ไม่เกิน 300 ADMI
มกราคม 2567	6.66	6.54	15.6	1.36	18.38	0.1	332	0.05	128
กุมภาพันธ์ 2567	6.85	6.61	11.4	0.92	19.31	0.1	306	0.05	124
มีนาคม 2567	6.50	5.00	9.68	1.08	12.03	0.1	302	0.05	127
เมษายน 2567	5.48	4.28	12.8	0.81	7.22	0.1	389	0.06	134
พฤษภาคม 2567	5.76	5.96	22.0	1.32	5.89	0.1	404	0.04	177
มิถุนายน 2567	7.07	5.83	5.84	1.53	6.69	0.1	392	0.04	50
กรกฎาคม 2567	6.88	4.54	4.95	1.19	11.05	0.1	392	0.02	27
สิงหาคม 2567	7.24	5.17	8.34	1.00	7.96	0.1	401	0.03	27
กันยายน 2567	7.49	3.21	5.39	0.61	10.57	0.1	361	0.04	23

หมายเหตุ : ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคารประเภท ก. (สถาบันอุดมศึกษาที่มีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตร ขึ้นไป) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ บางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548